

Temperature & Hygrometer Data Logger

GSP-6

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

- วัดและบันทึกได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
- Sensor ทั้งอุณหภูมิและความชื้นเป็น External Sensor
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB
- แสดงผลเป็น Graph และ Table ได้ ปรมวลผลง่าย
- เก็บข้อมูลได้ 16,000 หน่วย (อุณหภูมิ+ความชื้น)
- Software ใช้งานง่าย
- **มีใบ Certificate of Calibration**



อุณหภูมิ

- ช่วงการวัด: -40 ถึง 85°C
- ความแม่นยำ: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20°C ถึง 40°C) | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (ช่วงอุณหภูมิอื่น)
- ความละเอียด: 0.1 °C

ความชื้น

- ช่วงการวัด: 10-99%
- ความแม่นยำ: $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C, 20% – 90% RH); | $\pm 5\%\text{RH}$ (ช่วงอื่น)
- ความละเอียด: 0.1% RH

อื่น ๆ

- ความสามารถในการบันทึก: 16000 ข้อมูล (อุณหภูมิ+ความชื้น นับเป็น 1 ข้อมูล)
- ช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูล: ตั้งแต่ 10 วินาที – 24 ชม.
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์: USB
- แหล่งพลังงาน: ถ่านลิเธียม 3.6V x 1 ก้อน (แถมให้ฟรี) หรือเชื่อมต่อผ่าน USB
- โปรแกรม: รองรับทั้ง Windows และ Mac
- ความยาวของสายวัดอุณหภูมิ: 2 เมตร
- ความยาวของสายวัดความชื้น: 2 เมตร

- ✓ มีคู่มือการใช้ (Version ภาษาไทย)
- ✓ มีประกันสินค้า

บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

224/97 ถ. ราษฎร์บูรณะ แขวง / เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

www.ifarm.co.th | 081-555-1297 | Line ID: @ifarm

IFARM
Inspiring you to
better works